

ストーブ分解整備受付中

こんな症状はありませんか？



ガラスがススで曇っている。
置き台に灯油がたまっている。臭いがする。
炎が不安定で火力調整がうまくいかない。
ゴムホースにヒビ割れがある。など

丸(角)型 (煙突式) ¥22,000~	壁置型 (煙突式) ¥22,000~
壁置型 (FF式) ¥24,200~	温風式 (FF式) ¥26,400~
床暖房内臓型 (本体のみ) ¥29,700~	床暖房 (ツインバーナー 本体のみ) ¥42,900~

その他作業 床暖房不凍液入替作業 ¥5,500~ 他 (税込価格)
※点火ヒーターやパッキン類等の交換部品は別途。
※上記以外のストーブや給湯器(ボイラー)も無料にてお見積いたします。

ホームタンクに屋根が付けられます♪



※取付イメージ

軒下の雪・雨だれから灯油・タンクを守る！
丸屋根タイプ・平屋根タイプ共に

¥34,650 ~ (税込・工賃別途)

タンク・配管の修理も承っております (別途見積)

ホームタンク洗浄いたします♪



サビ

水

ゴミ

ストーブの故障の原因となるゴミ・サビ・水を取り除きます♪

タンク洗浄の目安は
3年~5年に1回程度です

タンク洗浄作業 ¥6,600~ (税込)

(フィルター等の付属交換部品は別途)

石油暖房機や給湯器などの損傷はホームタンク内の
水、サビ、またはゴミの原因が80%以上です！

※冬期間はタンク内の水分が凍結し洗浄出来ないため、実施していません。

定期的な分解整備・タンク洗浄は機器類等の寿命を延ばし、シーズン中のトラブルを防ぎます♪
冬期間を安心・安全にお使いいただくため、暖かい季節のうちにお手入れしませんか？

無料にてお見積いたします。お気軽にご相談ください♪

※暖房機の買替や処分、新品タンクへの交換も無料見積いたします。

ストーブ分解整備・ホームタンク洗浄 予約受付表

お名前	(フリガナ)		
ご住所			
お電話番号	□自宅・□携帯 () -		
ご希望の作業	□ストーブ分解整備 (メーカー・型式)	□ホームタンク洗浄	

作業日程については、当社スタッフまでお問い合わせください。

帯ガス燃料 株式会社