

ストーブ分解整備受付中

こんな症状はありませんか？



ガラスがススで曇っている。
置き台に灯油がたまっている。臭いがする。
炎が不安定で火力調整がうまくいかない。
ゴムホースにヒビ割れがある。など

丸(角)型 (煙突式) ¥22,000～
壁置型 (F F 式) ¥24,200～
床暖房内臓型 (本体のみ) ¥29,700～

壁置型 (煙突式) ¥22,000～
温風式 (F F 式) ¥26,400～
床暖房 (ツインバーナー) 要お問合せ

その他作業 床暖房不凍液入替作業 ¥5,500～ 他

(税込価格)
※点火ヒーターやパッキン類等の交換部品は別途。

※上記以外のストーブや給湯器 (ボイラー) も無料にてお見積いたします。

ホームタンクに屋根が付けられます♪



※取付イメージ

軒下の雪・雨だれから灯油・タンクを守る！
丸屋根タイプ・平屋根タイプ共に

¥34,650～ (税込・工賃別途)

タンク・配管の修理も承っております (別途見積)

ホームタンク洗浄いたします♪



サビ

水

ゴミ

ストーブの故障の原因となるゴミ・サビ・水を取り除きます♪

タンク洗浄の目安は
3年～5年に1回程度です

タンク洗浄作業 ¥6,600～ (税込)

(フィルター等の付属交換部品は別途)

石油暖房機や給湯器などの損傷はホームタンク内の
水、サビ、またはゴミの原因が80%以上です！

※冬期間はタンク内の水分が凍結し洗浄出来ないため、実施しておりません。

定期的な分解整備・タンク洗浄は機器類等の寿命を延ばし、シーズン中のトラブルを防ぎます♪
冬期間を安心・安全にお使いいただくため、暖かい季節のうちにお手入れしませんか？

無料にてお見積いたします。お気軽にご相談ください♪

※暖房機の買替や処分、新品タンクへの交換も無料見積いたします。

☎(0155)21-1500

受付時間 8:30～17:00

帯ガス燃料株式会社

帯広市西2条南1丁目1番地

詳しくはwebにて!

帯ガス燃料 | 検索

<http://obigas-n.co.jp>

